САМАРА ЭНЕРГОСБЫТ

Самарский филиал
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
ул. Маяковского, д. 15, г. Самара,
Самарская область, 443100

тел. для ФЛ: +7 (846) 957-84-00
тел. для ЮЛ: +7 (846) 953-79-00
samara@esplus.ru
www.esplus.ru

03.03.2026 № 71100-09/1-С3-05025

на № _____ от _____

Руководителю организации
_____
_____
_____
_____

О повышении температуры теплоносителя

УВЕДОМЛЕНИЕ

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующий на основании Агентского договора от имени и в интересах Публичного акционерного общества «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»), информирует, что в связи с продолжением понижения среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответствии с утвержденным температурным графиком будет произведено повышение температуры прямой сетевой воды в магистральных и распределительных трубопроводах **выше чем 75^0 С.**

В целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью, а также ущерба имуществу граждан**, Вам необходимо принять меры** на протяжении всего отопительного зимнего периода по обеспечению соответствия температуры горячего водоснабжения в точках водоразбора установленным нормативным требованиям законодательства РФ: не выше 75 °С, а также меры безопасности и провести проверку/восстановление работоспособности регулятора или выполнить переключение линии подачи ГВС в тепловых узлах с подающего трубопровода на обратный трубопровод.

Обращаем особое внимание, что обязанность по оборудованию системы горячего водоснабжения автоматическими регуляторами для поддержания температуры не более 75^{0}С предусмотрена требованиями п.395 об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ Приказ от 14 мая 2025 г. N 511, работы по проверке исправности, работоспособности, регулировке и техническому обслуживанию автоматических регуляторов включены в Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего состояния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г №290.

Эксплуатационному персоналу, обслуживающему тепловые энергоустановки, необходимо вести усиленный контроль за состоянием систем отопления, где возможно поступление в отопительную систему дома теплоносителя с температурой **выше 80^{0}С.**

Руководитель теплоинспекции Р.О. Куракин